



Radicado ANM No: 20189070354751

San Jose de Cúcuta, 03-12-2018 10:39 AM

Señor

GLORIA ESPERANZA DELGADO NOCUA

Apodrada

CARBOMINE SAS

Teléfono: 5877777

Email: info@frontiercoal.com

**Dirección: AV 7 21N-55 EDIF CENTRO EMPRESARIAL ESTACION CENTRAL
CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER**

Asunto: TITULO DEL-151 CONFORMACION COMISION INVESTIGADORA ACCIDENTE OCURRIDO EN LA MINA LA GITANA

El día 25 de noviembre de 2018 ocurrió un accidente en la mina denominada "LA GITANA" ubicada dentro del área del título DEL-151, cuyo titular es CARBOMINE S.A.S., representada por la apoderada GLORIA ESPERANZA DELGADO NOCUA, y la cual está localizada en la Vereda Encerraderos del Municipio de Sardinata – Norte de Santander. Como resultado de este accidente falleció un (1) trabajador.

De conformidad con lo establecido en el Artículo 34 del Decreto 1886 de 2015, la Agencia Nacional de Minería-ANM debe conformar la comisión de expertos para realizar la investigación de las causas que generaron el accidente minero en mención.

Ahora bien, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo mencionado anteriormente, la comisión investigadora del accidente debe estar conformada mínimo por un representante del Comité Paritario o vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo, el responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, el jefe inmediato de la persona fallecida, persona o personas designadas por la Administradora de Riesgos Laborales a la que se encuentra afiliada la empresa, persona o personas designadas por la autoridad minera, y las demás personas que esta última considere.

Es así que esta Agencia ha asignado a los siguientes funcionarios:

Ingeniero German Miguel Mendez Gomez ESSM Cúcuta (Líder de la Investigación)
Ingeniero Carlos Andres Martinez Salcedo, Estación Salvamento Cúcuta
Yeimis Alberto Torres Preciado, Ingeniero de la sede central Bogotá

Así las cosas, nos permitimos solicitar la designación de un representante del Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo, del responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST y del jefe inmediato de los trabajadores afectados, para la investigación del accidente ocurrido en la Mina La Gitana, teniendo en cuenta que la investigación se realizará en las siguientes fechas:

- Del 05 al 07 de diciembre de 2018, revisión documental y preparación de la visita a la mina. Lugar de desarrollo es la Sede del Punto de Atención Regional Cúcuta de la Agencia Nacional de Minería.
- Del 10 al 13 de diciembre de 2018, Visita de investigación de accidente en la Mina, revisión documental del SG-SST y recolección de evidencias. Se sale de la ESSM Cúcuta a las 7 a.m.



Radicado ANM No: 20189070354751

➤ Del 17 al 21 de diciembre de 2018, análisis de evidencias e informe final.
Por otra parte, se requiere que para el día de inicio de la visita a la mina se tenga a disposición de la comisión investigadora del accidente, mínimo la siguiente documentación, adicionalmente se puede requerir información adicional:

ITEMS	APLICACIÓN
PLANOS ACTUALIZADOS	
Labores mineras	X
Ventilación	X
Eléctrico	X
REGISTROS	
Medición de gases	X
Mantenimiento preventivo de las labores de ventilación	X
Consumo de explosivos	
Mantenimiento de maquinaria y equipo	X
Registro de mediciones de Caudales de las labores mineras	X
Plan de sostenimiento	X
Registro de inspección a la ventilación	X
Programa de inspección y mantenimiento al sostenimiento	X
Plan de ventilación	X
Plan de emergencias	X
DISEÑOS	
Diseño de circuito de ventilación forzada	X
Diseño de Voladura	X
Diseño del sostenimiento	X
CAPACITACIONES	
Sostenimiento	X
Ventilación	X
Seguridad Minera - Voladuras	X
Identificación y valoración de los riesgos	X
Procedimientos de Trabajo Seguro	X
Manejo de máquinas y herramientas	X
Trabajo en alturas	
Plan de emergencias	X
Capacitaciones de socorredores y/o auxiliares	X




Radicado ANM No: 20189070354751

Capacitaciones brigadas de emergencias	X
Simulacros	X
OTROS	
Inventarios de equipos	X
Registros de los elementos de Protección Personal suministrados	X
Autor rescatadores según norma	X
Hoja de vida de equipo	X
Estudio geo mecánico del macizo rocoso	
ATS y PTS divulgados y socializados	X
Facturas de compra de explosivos y accesorios	X
Hojas de vida de los afectados	X
Actas de COPASST	X
Copia pago Seguridad social	X
Permiso para el uso de explosivos	X
Certificación manipulación de explosivos	X
Permisos de trabajo para actividades no rutinarias	X
Programa trabajo en alturas	

Teniendo en cuenta que se realizará la visita de inspección a la mina, se requiere al titular minero y al explotador para que inicien los trabajos de ventilación, sostenimiento y desagüe, bajo estrictas medidas de seguridad, con el fin de habilitar la mina para el desarrollo seguro de dicha inspección por parte del equipo investigador.

Cualquier inquietud puede consultarla al Ingeniero Germán Miguel mendez Gomez al Cel. 3118864231 o al correo electrónico german.mendez@anm.gov.co.

Cordialmente,

ROQUE ALBERTO BARRERO LEMUS
 Gestor T1 Grado 07
 Punto de Atención Regional Cúcuta

Anexos: "0".
 Copia: "No aplica".
 Elaboró: German Miguel mendez Gomez. - Gestor T1 Grado 10 ESSM CUCUTA
 Revisó: "No aplica".
 Fecha de elaboración: 03-12-2018 10:17 AM
 Número de radicado que responde "No aplica".
 Tipo de respuesta: "Informativo".
 Archivado en: Consecutivo - Expediente

Apreciado(a) Cliente:

GLORIA ESPERANZA DELGADO NOCUA

AVENIDA 7 21N 55 EDIFICIO CENTRO EMPRESARIAL ESTACION CENTRAL

CUCUTA

NORTE DE SANTANDER

Zona: NOZONg OP: 3787045

Remitente: CADENA 901390018

Origen: MEDELLIN 04/12/2018 13:03

Motivo Devolución:

Desconocido

Rehusado

No reside

No reclamado

Dirección errada

Otros



216792880

Reclamamos: Incapacidad:

FECHA ENTREGA: COGUASIMALES ZONA NOZONg

Mes: ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.

Día: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 N.P.

Hora: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 am pm

Remitente: CADENA OP: 3787045 Prioridad: Desconocido

Fecha Ciclo: 04/12/2018 13:03 Planta Origen: MEDELLIN Rehusado

Destinatario: GLORIA ESPERANZA DELGADO NOCUA No reside

Dirección: AVENIDA 7 21N 55 EDIFICIO CENTRO EMPRESARIAL ESTACION CENTRAL. No reclamado

Motivo Devolución: Dirección errada

Barrio: Otros

Municipio: CUCUTA

Depto: NORTE DE SANTANDER

Producto: 341-01

NOMBRE O FIRMA DE QUIEN RECIBE: 20189070354751

NO PERMITE BAJO PUERTA

Observación: Quien Entrega

Incompleto falta la oficina

Apreciado(a) Cliente:

GLORIA ESPERANZA DELGADO NOCUA

AVENIDA 7 21N 55 EDIFICIO CENTRO EMPRESARIAL ESTACION CENTRAL

CUCUTA

NORTE DE SANTANDER

Zona: NOZONg OP: 3787045

Remitente: CADENA 901390018

Origen: MEDELLIN 04/12/2018 13:03



216792880

Motivo Devolución:

Desconocido

Rehusado

No reside

No reclamado

Dirección errada

Otros

Reclamamos: Incapacidad:

FECHA ENTREGA: COGUASIMALES ZONA NOZONg

Mes: ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.

Día: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 N.P.

Hora: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 am pm

Remitente: CADENA OP: 3787045 Prioridad: Desconocido

Fecha Ciclo: 04/12/2018 13:03 Planta Origen: MEDELLIN Rehusado

Destinatario: GLORIA ESPERANZA DELGADO NOCUA No reside

Dirección: AVENIDA 7 21N 55 EDIFICIO CENTRO EMPRESARIAL ESTACION CENTRAL. No reclamado

Motivo Devolución: Dirección errada

Barrio: Otros

Municipio: CUCUTA

Depto: NORTE DE SANTANDER

Producto: 341-01

NOMBRE O FIRMA DE QUIEN RECIBE: 20189070354751

Angie N.

NO PERMITE BAJO PUERTA

Observación: Quien Entrega

Incompleto falta la oficina